

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение Детский сад "Тополек" муниципального образования Ясенский городской округ

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Административный персонал	-	-	-	-	-
Педагогический персонал (корпус №1)	-	-	-	-	-
Педагогический персонал (корпус №2)	-	-	-	-	-
Учебно-вспомогательный персонал (корпус №1)	-	-	-	-	-
Учебно-вспомогательный персонал (корпус №2)	-	-	-	-	-
Обслуживающий персонал (корпус №1)	-	-	-	-	-
7А(68А; 69А). Повар	Необходимо предусмотреть дооборудование помещения приточной вентиляцией, а также соблюдать рациональный питьевой режим, соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня. При реализации данного мероприятия обеспечить показатели микроклимата в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без-вредности для человека факторов среды обитания	Снижение вредного воздействия микроклимата			
Обслуживающий персонал (корпус №2)	Необходимо предусмотреть дооборудование помещения приточной вентиляцией, а также соблюдать рациональный питьевой режим, соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня. При реализации данного мероприятия обеспечить показатели микроклимата	Снижение вредного воздействия микроклимата			
5. Повар (бригадир)					

	роклимата в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без-вредности для человека факторов среды обитания				
№ 8А(87А; 88А). Повар	Необходимо предусмотреть дооборудование помещения приточной вентиляцией, а также соблюдать рациональный питьевой режим, соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня. При реализации данного мероприятия обеспечить показатели микроклимата в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без-вредности для человека факторов среды обитания	Снижение вредного воздействия микроклимата			

Дата составления: 18.05.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заведующий МДОАУ ДС "Тополек"

О.А. Пофталына
(подпись)

О.А. Пофталына
(Ф.И.О.)

18.05.2021
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель профкома

А.А. Сагитбаева
(подпись)

А.А. Сагитбаева
(Ф.И.О.)

18.05.2021
(дата)

Зам. зав. по АХР

Т.И. Наймушина
(подпись)

Т.И. Наймушина
(Ф.И.О.)

18.05.2021
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1564

(№ в реестре экспертов)

В.А. Светлана Геннальевна
(подпись)

Вотякова Светлана Геннальевна
(Ф.И.О.)

18.05.2021
(дата)